

2021

“

”

序号	随机抽取企业名单	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	漳平市日用杂品废旧物资回收公司 91350881158060011R	苏文斌 陈丽香	检查情况：鞭炮存储仓库外围左侧区域杂物和杂草清理不到位。 处理结果：已整改到位。	2021年2月8日
2	漳平市曾绍文烟花爆竹经营部 92350881MA33FRGQ56	苏文斌 陈丽香	按规定经营。	2021年3月22日
3	漳平市喜庆烟花爆竹经营部 92350881MA30TEXM97	苏文斌 陈丽香	按规定经营。	2021年3月26日
4	福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 913508817729413537	张南和、何建忠、张利花、蒋少锋	1. 未进行安全风险评估诊断分级；2. 未建立并落实安全风险研判与承诺公告制度并通过《安全承诺公告牌》在工厂主门外公告；3. 未建立从主要负责人到从业人员的生产安全事故隐患排查治理责任制；4. 未向从业人员通报事故隐患排查治理情况；5. 未编制危险化学品应急处置图、应急处置卡、应急处置手册（简称“一图一卡一册”）；6. 未制定本单位的应急预案演练计划。	2021年1月12日

5	漳平市永福石洪加油站 9135088178217811XF	张有福、张利花、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年2月24日
6	中国石油天然气股份有限公司福建漳平卓宅加油站 91350881MA2XT7C98C	张有福、张利花、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年3月17日
7	漳平市通盛化工制品有限公司 913508817960892732	张南和、张有福、张利花、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年3月18日
8	龙岩市万山木业有限公司 91350881MA346CKK2T	林阿竟 吴建河 廖友枝 余孝灵	一、检查情况：1、车间内蒸汽管道未设介质和流量标识。2、生产车间内多处平台未设防护栏杆和踢脚板；部分楼梯未设置楼梯栏杆或设置单边楼梯栏杆；多出平台栏杆高度不足900mm。3、生产车间安全出口未设带灯光应急疏散指示标识。4、电焊机电源测接地连接未进行有效连接，一次电源线进线端防护罩缺失。5、车间氧气、乙炔安全防火距离不足5米，气瓶未设防倾倒措施，氧气、乙炔气瓶胶管颜色有误，乙炔气瓶压力表损坏。6、车间内部分消火栓前堆放有杂物，部分消火栓门损坏。7、车间内部分泵机联轴器未设安全防护罩，部分轴流风机未设安全防护罩；车间内修边机、过胶机链条未设置防护罩；锯木机、锯齿机齿轮未设置防护罩；手持打磨机未设置防护罩；个别空压	2021年3月2日

		<p>机皮带轮未设置防护罩。8、消控室未设值班人员，设备显示处于故障状态未及时处理；微型消防站未设置应急物资清单及定检记录。9、车间内部分配电箱内空气开关未标识控制对象名称，带有电气元件的箱盖与箱座未设接地连接，部分配电箱门缺失；部分开关未安装进配电箱，且部分开关未固定；车间内部分空气开关安装在木板上。10、室外变压器周边杂草未及时清理，未设“高压危险、严禁攀爬”安全警示标识。11、配电室：门窗孔洞未设防止小动物进入措施，门口未设挡鼠板，配电柜操作位未设绝缘垫，室内空开等电气元件裸露、未安装在配电箱内，部分配电箱门缺失，未安装应急照明灯。12、破碎机电机传动链条未设安全防护罩，电源控制柜沿地敷设，未设防机械损伤措施。13、剥片区部分空气开关直接安装在木板上，未安装在配电箱内；存在配电控制开关操作位有积水现象。14、车间及现场安全警示标识较少或缺失，如“当心触电、当心车辆伤害、当心机械伤害、严禁烟火”及限速标识。15、热压机地坑与地面的间隙未设置防护或者防护板；热压机旁设置的栏杆高度不足 900mm。16、未提供主要负责人和安全员合格证书。17、未提供安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程。18、未提供安全生产培训教育记</p>	
--	--	---	--

			<p>录。19、未提供安全生产费用提取计划和使用台账。20、未提供设备、设施维护保养、检测记录。21、未提供隐患排查治理记录。22、未提供安全生产应急预案。23、未提供劳动防护用品发放记录。</p> <p>二、处理结果：整改完成</p>	
9	<p>福建国强新型环保建材有限公司 91350881570973509J</p>	<p>林阿竟 吴建河 余孝灵</p>	<p>一、检查情况：1、入厂道路未在醒目位置设置车辆限速标识；2：成品堆放场成品堆放超高；3、生产车间内氧气瓶与乙炔瓶未分开存放，且未设置防倾倒等安全防护装置；4、个别员工未着工作服、未配戴安全帽；5、部分设备未悬挂操作规程；6、车间未悬挂风险告知牌；7、高温区未悬挂安全警示牌；8、配电室消防设施不足；9、配电柜操作开关未悬挂状态牌；10、电缆进出线功能未标识；11、锅炉房未装设一氧化碳超标报警系统。</p> <p>二、处理结果：整改完成。</p>	<p>2021年3月30日</p>
10	<p>福建省博跃新材料科技有限公司 91350881MA33JB5B00</p>	<p>林阿竟 吴建河 余孝灵</p>	<p>一、检查情况：1、公司未落实建设项目安全设施“三同时”制度。</p> <p>二、处理结果：整改中，7月30日前完成。</p>	<p>2021年3月30日</p>