

附件 2

2021

"

"

序号	随机抽取企业名单	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	漳平市闽新华石油有限公司 91350881399575243C	张有福、张南和、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年7月7日
2	中石化森美(福建)石油有限公司 龙岩漳平城关综合加油站 91350800662844990F	张有福、张南和、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年7月21日
3	福建高速石化有限公司龙岩 双永高速和平上行加油站 9135088106659258X1	张有福、张南和、苏德斌	检查当日未发现违法行为。	2021年8月11日
4	中石化森美(福建)石油有限公司 龙岩漳平涵梅加油站 913508000843124141	张有福、张利花、苏德斌	加油站进出口标识被遮挡。	2021年9月7日
5	漳平市通盛化工制品有限公司 91350881786942285W	张南和、张有福、苏德斌	1、进料车间部分临空边缘未设置踢脚板。	2021年9月14日

6	漳平市顺兴烟花爆竹经营部 92350881MA2YEEYB27	苏文斌、陈丽香	按规定经营。	2021年7月15日
7	漳平市日日红烟花爆竹有限责任公司 91350881MA32U56A1F	苏文斌、陈丽香	一、检查情况：1、爆竹仓库一具灭火器失效； 2、仓库内存放铁质工具；3、日常巡查记录不够详细；4、水池台阶宽度不够。 二、整改情况：8月25日已完成整改。	2021年8月9日
8	漳平市赤水镇克修烟花爆竹点 92350881MA30TH6PXA	苏文斌、陈丽香	按规定经营。	2021年8月11日
9	漳平市灵地乡叶上谦烟花爆竹销售店 92350881MA2Y LH0U84	苏文斌、陈丽香	按规定经营。	2021年9月18日
10	漳平市宁洋木业有限公司 9135088177754674X6	杨建国、林阿竟 吴建河、余孝灵	一、检查情况：已停产	2021年7月9日
11	福建龙岩方园水泥制品有限公司 9135080061120650XQ	杨建国、廖友枝、 余孝灵	一、检查情况：1、车间的氧气瓶、二氧化碳瓶随意堆放且未设防倾倒装置；2、水泥罐梯子未设防护栏、未设风险告知牌和安全警示标识；3、车间的控制开关未标识控制对象名称，且部分开关未装设在空开盒内，沿地面的电线未有套管保护；4、车间内未标明各作业区域	2021年7月21日

			<p>的作业种类名称（如离芯作业区、脱模区等），且未设置岗位风险告知牌；5、离芯区的电机皮带未设防护装置；6、行车作业区未标明作业影响区域，未设置安全警示标识；7、车间生产使用的脱模剂未标明是否存在有害物质的成分；8、配电室门口杂草未清除、未存放消防沙；9、配电室未配备绝缘鞋、绝缘手套等用电工具，电缆沟盖板未盖严实；10、车间风杂物未及时清理；11、未能提供公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；12、未能提供2021年度安全生产教育和培训计划、未能提供教育培训记录；13、未能提供生产安全事故应急救援预案，未能提供预案演练记录；14、未能提供设备检维修记录和安全生产投入材料；15、未能提供特种作业人员管理档案；16、未能提供隐患排查整治记录和劳防用品发放领用记录；17、未与福建益江电力设备制造有限公司签订安全生产管理协议；18、未</p>	
--	--	--	--	--

			<p>建立安全生产责任制考核机制。</p> <p>二、处理结果：整改中，10月20日前完成。</p>	
12	<p>宝盛（福建）印务有限公司 913508815633674989</p>	<p>林阿竟、吴建河 廖友枝、余孝灵</p>	<p>一、检查情况：1、未能提供公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；2、未能提供2021年度安全生产教育和培训计划、未能提供从业人员安全教育培训记录；3、未能提供生产安全事故应急救援预案，未能提供预案演练记录；4、未能提供设备检维修记录和安全生产投入材料；5、未能提供主要负责人、安全管理员的安全资格证书；6、未能提供隐患排查整治记录和劳防用品发放领用记录；7未建立安全生产责任制考核机制；8、打钉机皮带未设置防护装置。</p> <p>二、处理结果：整改完成。</p>	2021年7月22日
13	<p>福建省汇创新高电子科技有限公司 913508815653665608</p>	<p>杨建国、廖友枝、 余孝灵</p>	<p>一、检查情况：1、车间内部分应急照明装置设置位置不合理；2、车间内未悬挂岗位风险告知牌；3、配电室电缆沟盖板缺失；4、配电柜柜门损坏未及时更换；5、配电室未配备</p>	2021年7月27日

			<p>绝缘鞋、绝缘手套等用电工具，未存放消防沙；</p> <p>6、未根据公司实际制定安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程，未建立安全生产责任考核机制；7、未提供设置安全生产管理机构或配备专职安全管理员的文件，主要负责人未持有安全资格证，安全管理员的安全资格证未复审；8、未能提供2021年度安全生产教育和培训计划、未能提供教育培训记录；9、未能提供隐患排查治理相关资料；10、未及时更新生产安全事故应急救援预案；11、未能提供劳防用品发放记录。</p> <p>二、处理结果：整改完成。</p>	
14	<p>福建优凯科技有限公司 91350881MA33MDCFXB</p>	杨建国、廖友枝、余孝灵	<p>一、检查情况：1、车间内配置的灭火器已失效未及时更换；2、安全出口未设置标识牌，安全通道未配备应急照明装置；3、车间的控制开关未标识控制对象名称，沿地面的电线未有套管保护；4、未能提供公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；5、未能</p>	2021年7月27日

			<p>提供 2021 年度安全生产教育和培训计划、未能提供教育培训记录；6、未能提供生产安全事故应急救援预案；7、未能提供设备检维修记录和安全生产投入材料；8、未能提供特种作业人员管理档案；9、未能提供隐患排查整治记录和劳防用品发放领用记录；10、未与生产场所出租方签订安全生产管理协议；11、未建立安全生产责任制考核机制。</p> <p>二、处理结果：整改完成。</p>	
15	<p>漳平市奥世体育用品有限公司 91350881097167535G</p>	<p>杨建国、廖友枝、余孝灵</p>	<p>一、检查情况：1、车间内部分灭火器失效未及时更换；2、车间内的空开未标明控制对象名称；3、未能提供公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；4、未能提供 2021 年度安全生产教育和培训计划、未能提供教育培训记录；5、未能提供生产安全事故应急救援预案；6、未能提供设备检维修记录和安全生产投入材料；7、未能提供特种作业人员管理档案；8、未能提供隐患排查整治记录和劳</p>	<p>2021 年 7 月 29 日</p>

			防用品发放领用记录; 9、未建立安全生产责任制考核机制; 10、未能提供主要负责人、安全管理员的安全资格证书。 二、处理结果: 整改中, 10月5日前完成。	
16	漳平市新桥镇南埔胶合板厂 91350881764067686J	杨建国、吴建河、 廖友枝、余孝灵	一、检查情况: 1.仓库堆垛超高; 2.锯台锯片防护罩缺失; 3.走地面线路未进行套管保护; 4.未能提供应急预案、操作规程、规章制度; 5.未能提供安全生产责任制度; 6.未能提供企业负责人及安全管理员安全资格证书。 二、处理结果: 整改中, 10月10日前完成。	2021年8月6日
17	福建溢泰科技有限公司 913508816990149584	杨建国、吴建河、 廖友枝、余孝灵	一、检查情况: 公司未制定2021年度从业人员安全教育培训计划, 且未开展从业人员安全教育培训工作。 二、处理结果: 整改完成。	2021年8月10日
18	福建菲特环保科技有限公司 91350881MA33NNKJ6P	杨建国、吴建河、 廖友枝、余孝灵	一、检查情况: 1、未能提供公司安全生产责任制、规章制度、岗位操作规程、生产安全事故应急救援预案; 2、未能提供主要负责人、安全管理员的安全资格证书; 3、未能提供2021	2021年8月17日

			<p>年度从业人员安全教育和培训计划，未能提供2021年度从业人员安全教育和培训情况；4、未能提供安全投入保障的相关资料和劳防用品发放记录；5、未建立特种作业人员档案资料；6、未开展各岗位风险辨识；7、车间内氩气瓶未分区存放固定点；8、车间内的控制开关未标明控制对象名称；9、安全出口处的台阶未设防护栅栏；10、车间内的废弃纸箱等易燃物未及时清理。</p> <p>二、处理结果：整改中，11月1日前完成。</p>	
19	<p>漳平市国福新材料有限公司 91350881MA34ER372F</p>	<p>杨建国、廖友枝、 余孝灵、吴建河</p>	<p>一、检查情况：1、未能提供公司安全生产责任制、规章制度、岗位操作规程、生产安全事故应急救援预案；2、未能提供主要负责人、安全管理员的安全资格证书；3、未能提供2021年度从业人员安全教育和培训计划，未能提供2021年度从业人员安全教育和培训情况；4、未能提供安全投入保障的相关资料和劳防用品发放记录；5、未建立特种作业人员档案资</p>	<p>2021年8月20日</p>

			<p>料；6、车间内蒸汽管道未设介质和流量标识；7、生产车间内高处作业平台未设防护栏杆和踢脚板；8、车间内灭火器配备数量不足；9、未在车间醒目位置悬挂风险告知牌；10、车间各岗位未悬挂操作规程牌；11、车间及现场安全警示标识较少或缺失，如“当心触电、当心车辆伤害、当心机械伤害、严禁烟火”；12、车间内消防柜门损坏未及时更换。</p> <p>二、处理结果：整改中，11月19日前完成。</p>	
20	<p>天守（福建）超纤科技股份有限公司 91350800694377880B</p>	<p>杨建国、廖友枝、余孝灵、吴建河</p>	<p>一、检查情况：1、车间内二氧化碳灭火器点检表采用干粉灭火器的点检表，与实际不相符。树脂罐区罐区的消防栓于2021年3月之后无点检。2、纺丝车间蒸汽管道上的安全阀无检定；3、厂区内多处直梯高度超过4m，无设护笼；4、生产车间内多处消防器材箱损坏；5、车间内多处起重机吊钩无防脱钩设施；6、甲苯抽出车间内各类管道无介质和流向标识；7、全厂大部分压力表均无定期检定，无标识</p>	<p>2021年8月25日</p>

		<p>最高工作压力警示线；8、树脂罐区内杂草多，无清除；9、树脂罐区卸车区仅设一个洗眼器，无设淋洗器，应增设1个洗眼器和淋洗器；10、树脂罐区卸车区的卸车软管无定期更换标识；11、聚氨酯树脂存放区无设危险化学品告知牌和安全警示标识；12、大量聚氨酯树脂和物料放置在厂区道路上，占据消防通道；13、安全责任制与公司组织机构不相符，且新安法于2021年9月1日实施，应及时修订。特殊作业规程不规范，也应修订。14、动火作业办理不规范，6月18日8:00至18:00在甲苯抽出车间安装设备，仅8:30进行动火分析，中午休息后再动火无进行分析。动火作业证中有加盲板，无提供盲板抽堵作业证和临时用电作业证；15、隐患整改通知单无具体整改完成时间（2021年6月16日、25日等）；16、有限空间18台，有进行辨识，但现场无张贴有限空间标识。</p>	
--	--	---	--

			二、处理结果：整改中，11月24日前完成。	
21	漳平市芦芝寨仔坑采石场 913508817869323003	陈友钟、陈泳泳、刘光尧	1.+195水平未按照批准的安全设施设计施工。；2.应急预案于2021年4月26日到期未重新编制备案；3.采掘作业规程未贯彻培训并考试；4.未按年度计划开展应急演练；5.无每月开展安全教育并组织考试。责令限期整改，已完成整改。	2021年7月19日
22	漳平红狮水泥有限公司岭兜水泥 用石灰石矿 913508817821541850	陈友钟、陈泳泳、刘运樟	1.三级教育档案不规范、不完善；2.安全生产费用提取和使用计划制定不规范；3.未按矿山实际制定动火作业审批制度；4.事故隐患举报奖励制度制定不规范。责令限期整改，已完成整改。	2021年8月3日