

# 漳平市应急管理局 2024 年第 三 季度“双随机”抽查结果登记表

抽检事项：安全生产监管

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	福建漳平市康宝硅橡胶制品有限公司 91350881MA2YK9NG2L	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 配电房门口未设置挡鼠板； 2. 2、3号车间的易燃物未及时清除；3. 2号车间安全出口须增设带荧光标指示灯；4. 4号车间的液压油未规范存放。 二、处理结果：责令限期整改中。（已8月1日完成整改）	2024年7月17日
2	金绿源（中国）生物科技有限公司 91350800678482525E	陈友钟 刘继忠 吴建河	一、检查情况：1. 厂区内管道未标明介质名称及介质流向；2. 车间内灭火器未成对放置；3. 起重机械吊钩防脱钩装置缺失；4. 车间作业平台无踢脚板；5. 灭火器标识牌高度不符	2024年7月30日

			<p>合安全要求；6. 仓库一处配电箱箱门与柜体无跨接线，控制开关未标明控制对象名称，孔洞未封堵；7. 全员安全生产责任制主要负责人及安全管理员职责与《安全生产法》不一致；8. 生产安全事故应急预案里的防台风、防地震等预案与生产事故预案无关。</p> <p>二、处理结果：责令限期整改中。（已8月16日完成整改）</p>	
3	<p>福建省漳平诚亿竹业有限公司 91350881MA2XPNY736</p>	<p>余孝灵 陈立峰</p>	<p>一、检查情况：1. 烘烤房的开关未设置在空开盒内且未标明控制对象名称；2. 管道未标明介质名称与流向。</p> <p>二、处理结果：责令限期整改中。（已8月6日完成整改）</p>	2024年7月17日
4	<p>福建省博跃新材料科技有限公司 91350881MA33JB5B00</p>	<p>刘继忠 吴建河</p>	<p>一、检查情况：1. 2020年12月编制的生产安全事故应急预案不符合规定；2. 全员安全生产责任制主要负责人和安全管理人员职责与《安全生产法》不一致；3. 车间配电箱箱门</p>	2024年7月30日

			与箱体无跨接线，控制开关未标识控制对象名称。 二、处理结果：： 责令限期整改中。（已 8 月 27 日完成整改）	
5	福建超瓷新新型材料有限公司 91350881MA32AXY13E	余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 1. 从业人员教育培训记录档案不完整（缺少培训图片）； 2. 车间安全警示标志不足，如缺少“当心车辆伤害”“当心吊物”等。 二、处理结果： 责令限期整改中。（已 8 月 6 日完成整改）	2024 年 7 月 30 日
6	漳平市森富木业有限公司 91350881MA8U01DY2G	陈友钟 刘继忠 吴建河	一、检查情况： 停产。 二、处理结果： 责令做好停产期间安全生产相关工作。	2024 年 8 月 6 日
7	漳平市旺强工贸有限公司 91350881MA2YQRYH2D	余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 1. 公司制定的全员安全生产责任制与岗位设置情况不符、安全生产管理制度未及时修订更新； 2. 重大事故隐患专项排查整治工作档案不健全，无《工贸企业重	2024 年 7 月 30 日

			大事故隐患判定标准》学习记录。 二、处理结果：责令限期整改。（已9月4日完成整改）	
8	中租（福建）工程设备有限公司 91350881MABY4EX24U	陈友钟 刘继忠 吴建河	一、检查情况： 在建未投产。 二、处理结果： 责令做好在建期间安全生产工作。	2024年8月6日
9	漳平市赤水镇雪慧烟花爆竹店 92350881MA8W082994	李建明 叶丹花 张陈亮	检查当日未发现违法行为。	2024年7月18日
10	漳平市梅芳烟花爆竹经营部 92350881MA2YP4244L	李建明 叶丹花 张陈亮	检查当日未发现违法行为。	2024年9月5日
11	漳平市吴金彬烟花爆竹经营部 92350881MAC7G4M2X8	陈建仁 李建明 叶丹花 张陈亮	检查当日未发现违法行为。	2024年9月10日

12	福建瑞森新材料股份有限公司 91350800666899075D	张南和 张有福 陈和隆	1. 车间、仓库部分警示标识模糊。2. 12号仓库温湿度计失效，电子秤非防爆型。3. B车间投料区平台、C仓库二层未设挡脚板。4. B车间楼梯未设扶手。	2024年7月2日
13	福建漳平福祥贸易有限公司 91350881MA31L2D576	张南和 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2024年7月8日
14	中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平溪南加油站 91350800696608865X	张南和 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2024年7月24日
15	漳平市新桥镇海盟加油站 91350881MA33G1769A	张南和 张有福 陈和隆	加油站雷电防护装置定期检测报告于2024年7月15日到期，未及时检测。	2024年8月21日
16	漳平市乐丰贸易有限公司 91350881MACDQQHA3A	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 人体静电释放报警装置失效。2. 主要负责人、安全管理人员等制度未上墙。3. 缺各类危险化学品气体周知卡。	2024年9月11日

17	漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿 91350881MA351FG44	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. +560 撬棍配备不足; 2. +560 斜坡道一处临时水仓未有安全防范措施和警示牌; 3. +560 掘进工作面通讯未跟进; 4. 无主要负责人带队检查顶板的记录。	2024年8月6日
18	福建漳平凯萨建材有限公司牛寮顶建筑用辉绿岩矿 91350881066580888T	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. +680 工作面东南侧未设安全警戒线、警示牌; 2. +680 工作面有破碎石堆积不符合要求; 3. +680 工作面及其附近有非矿车(摩托车)停放不符合要求 4. +650 中段设置临时加油站点不符合规范要求; 5. +650 中段设有临时机修房未拆除。	2024年8月16日
备注: 各业务股室(中心)每季度开展一次“双随机”抽查, 并填好本表后在国家企业信用信息公示系统(福建)、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。				